

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

КНМ № № 05220061000200584742 от 07.04.2022г



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

ул. Ярагского 124 а, г. Махачкала, РД, 367015, тел. +7(8722)55-15-46 факс. +7(8722)55-15-46 E-mail: mgc.r.d@mail.ru

отдел надзорной деятельности и профилактической работе № 5 по г. Каспийск и
Карабудахкентскому району управление надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

ул. Абдулманапова, 10, г. Каспийск, РД, 368301, тел. +7(8722)55-15-72, E-mail: ondprkaspisk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
№ 72/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «средней общеобразовательной школе №3 имени Гаджибекова А.И.», Директор Агаева Мадинат Магомедовна

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (далее-ОНД и ПР) № 5 по г. Каспийск и Карабудахкентскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее- УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Республике Дагестан (далее- ГУ МЧС России по РД) подполковника внутренней службы Гамзатова Ёнжаги Аливердиевича от «07» апреля 2022 г., 10 час. 59 мин. № 72 КНМ № № 05220061000200584742 от 07.04.2022 г. , в период с «11» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин. по «20» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица зам. Директора по АХЧ Зилфикаров Р.Н.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (контрольное (надзорное) мероприятие)(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.				
2.	На путях эвакуации в коридорах корпусов школы на полу используются деревянная доска. Показатели пожарной безопасности	п.6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009, п.	13.03.2023	

	отделочного материала отсутствуют, не предоставляется возможным определить соответствует ли отделочный материал (доска) показателям пожарной опасности не более чем КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП 1), в нарушение п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»	4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст.134, табл.28, табл. 3 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее- ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ)		
3.	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты.	п. 13 ППР № 1479	13.03.2023	
4.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР № 1479	13.03.2023	
5.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 ППР № 1479	13.03.2023	
6.	На объекте защиты не хранятся	п. 54 ППР № 1479	13.03.2023	

	техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.			
7.	Руководителем организации не разработана и не представлена декларация пожарной безопасности	п. 64 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ	13.03.2023	
8.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение от независимого источника в соответствии с СП 52.13330	п. 23 ППР №1479, ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 п.8.2.5 СП 252.132800.2016, СП 1.13130.2020 п.4.3.12, СП 1.13130.2009 п. 4.3.1	13.03.2023	
9.	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7 и 8</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	п. 13 ППР № 1479	13.03.2023	
10.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 ППР № 1479	13.03.2023	
11.	Минимальная ширина эвакуационных выходов из зданий школы, и учебных классов менее 1,2 м. (должна быть не менее 1,2м.)	п. 8.1.12 СП 1.13130.2009, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123	13.03.2023	
12.	Не все помещения здании школы и чердачное помещение независимо от площади не защищены системой пожарной сигнализацией (помещение	с. 4. ст. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-	13.03.2023	

	возле кабинета лакского языка, подсобные помещения спортзала, чердак, актового зала)	опасности" СП 486.1311500.2020 п. 4.4 СП. 5.13130.2019 п. 13.3.2, НПБ 110-03 п. 4		
13.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В корпусе начальных классов не открывается вторая створка двери эвакуационного выхода.	п. 23 ППР № 1479	13.03.2023	
14.	В здании корпуса начальных классов на путях эвакуации устроены пороги, что создает препятствие при эвакуации через запасные эвакуационные выходы	п.п а) п. 27 ППР № 1479	13.03.2023	
15.	Автоматическая пожарная сигнализация частично находится в неисправном состоянии	Пункт 54 ППР РФ №1479	13.03.2023	
16.	В некоторых помещениях школы допускается использование лампочек без плафонов	Пункт 35 ППР РФ №1479	13.03.2023	
17.	Огнетушители в корпусах школы установлены не в соответствии требований действующего законодательства расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Пункт 409 ППР РФ №1479	13.03.2023	
18.	На огнетушители установленные на объекте не нанесены порядковые номера	Пункт 407 ППР РФ №1479	13.03.2023	
19.	Не все двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации открываются по направлению эвакуации.	Пункт 4.2.22 СП 13130 2020	13.03.2023	
20.	Отсутствуют противопожарные двери из коридоров на лестничные клетки в корпусах школы.	Пункт 7.12.19 СП 13130 2020	13.03.2023	
21.	Коридоры длиной более 60 метров не	Пункт 4.3.8 СП 13130 2020	13.03.2023	

	разделены противопожарными перегородками 2 — го типа на участки длина которых не должна превышать 60 метров.			
22.	Параметры не всех эвакуационных выходов соответствуют требованиям ширина 0.9 при количестве учащихся более 15 человек, высота 1.9.	Пункт 7.12.3 СП 13130 2020	13.03.2023	
23.	Допускается изменение объемно — планировочных решений возле кабинета технологии.	п/п «Е», п. 16, ППР РФ №1479	13.03.2023	
24.	Допускается эксплуатации электрических и слаботочных кабелей с видимыми нарушениями изоляции.	п/п «А», п. 35, ППР РФ №1479	13.03.2023	
25.	Приемно контрольный прибор установлен не в специально отведенном помещении пожарного поста.	Пункт 5.12. СП484 1311500 2020	13.03.2023	
26.	Отсутствует вертикальная закрепленная лестница на чердак через люк не менее 0,6*0,8 метра.	Пункт 7.5 СП4 13130 2013	13.03.2023	
27.	Не проведены испытания системы наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу с оформлением акта 2 раза в год весной и осенью.	Пункт 48 ППР РФ №1479	13.03.2023	
28.	Помещение мастерской по обработке древесины и металла рассчитанная на пребывание более 20 человек (класс технологии, труда) не имеет 2 эвакуационный выход.	Пункт 7.12.5 СП 1. 13130.2020	13.03.2023	
29.	Отсутствует акт испытаний ограждений на кровле здания и наружных пожарный лестниц 1 раз в 5 лет	Пункт 24 ППР РФ №1479	13.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор

Агаева Мадинат Магомедовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший дознаватель ОНД и ПР № № 5 по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан капитан внутренней службы Исмаилов Ш.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.